



L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és l'administració hidràulica única de Catalunya i li correspon el control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.

LOCALITZACIÓ DE LA ZONA DE BANY

SISTEMA DE SANEJAMENT



Dades de la Platja: Entorn: **Semiurbà** Longitud: **514 m**
Sediment: **sorra mitja** Pendent: **molt fort**

Nom: **EDAR Palamós (tractament biològic)** Punt d'abocament: **a mar per emissaris** Longs.: **1.030/800 m**
Fonds.: **30/30 m** Població equivalent: **206.250 h-e**

Dades hidrològiques i hidrodinàmiques de la zona de bany

Nivell d'influència continental: **baixa** Rang de salinitat mitjana: **37,2 38,5 psu** (unitats pràctiques de salinitat)
Temperatura mitjana de l'aigua de bany: **juny 20,8 °C; juliol 23,8 °C; agost 24,0 °C; setembre 22,7 °C**

CLASSIFICACIÓ DE LA QUALITAT DE LA ZONA DE BANY (Reial decret 1341/2007)


La qualitat de la platja és molt estable any rera any

Categories: **Excel·lent** **Bona** **Suficient** **Insuficient**
(Darreres 4 temporades de bany)

Excel·lent



CROQUIS DE LA PLATJA I FONTS POTENCIALS DE CONTAMINACIÓ



Punt de mostreig (Pm): **Bar Geroglífic**

Coordenades UTM: **X: 511928**
Y: 4634047

Any d'inici del control microbiològic: **1990**



Factors potencials de contaminació	Freqüència	Afecció
PLUGES	baixa	baixa
SANEJAMENT	baixa	variable

PLUGES Les aportacions d'aigües de pluja i descàrregues dels sistemes de sanejament es produeixen a través dels diferents pluvials que hi ha a la platja. En el període de bany 2007-2010 no s'ha detectat cap episodi de contaminació de l'aigua de bany motivat per pluja.
SANEJAMENT URBÀ A la platja s'hi troben algunes infraestructures de sanejament que en cas d'incidència podrien abocar aigües residuals a la zona de bany i alterar la seva qualitat. En el període 2007-2010 no s'ha detectat cap episodi de contaminació per aquestes circumstàncies. Per altra banda en dos dels PLs (PL3 i PL5) s'han detectat abocaments d'aigua amb un nivell baix de contaminació fecal a la part posterior de la sorra (no arribaven a mar), que es van senyalitzar correctament per evitar el contacte dels usuaris amb l'aigua.

MÉS INFORMACIÓ

Agència Catalana de l'Aigua 935 672 800

Per consultar les dades i el perfil complet: <http://www.aca-web.gencat/aca>, www.eyearth.eu i www.eea.europa.eu/themes/water